

30 de noviembre de 2022

Srs. Inmobiliaria Santiagomillas S.A.

El pasado 13 de octubre de 2023, se llevó a cabo la visita para la valoración de la propiedad ubicada en Alajuela, San Isidro, de la esquina suroeste de los Tribunales de Justicia, 1 km al norte camino a Fraijanes. La propiedad cuenta con un supermercado, unos locales comerciales y una amplia zona de estacionamientos.

La valoración se llevó a cabo por medio del enfoque de costo que se refiere a la valoración física del inmueble.

El resultado final de dicha valoración es de **¢5.738.620.125,61** (Cinco mil setecientos treinta y ocho millones seiscientos veinte mil ciento veinticinco colones con sesenta y un céntimos), equivalente a **\$10.610.568,98** al tipo de cambio de referencia **¢540,84/US\$**.

Se adjunta el informe de la valoración llevada a cabo.

ICICOR S.A.

Ing. Manfred Rodríguez J.
Jefe Dpto. Avalúos
IC-9586

Ing. Rebeca Chaves Á.
Valuador
IT-25207

Tabla de Contenidos.

Tabla de Contenidos.....	2
Datos generales.....	3
Alcance del trabajo	4
Base de la valoración	4
Supuestos y limitaciones del trabajo	4
Notas y/o observaciones.	7
Metodología de valoración por enfoque de costos.....	8
Descripción de la zona, terreno y construcciones.....	9
Percepción del mercado en la zona.....	11
Resumen de la valoración.....	12
Conclusiones y justificación de valor.	13
Valor de Aseguramiento según Valor Reposición Nuevo (VRN)	14
Anexo 1: Memoria de Cálculo	15
Anexo 2: Fotografías.....	19
Anexo 3: Documentación	20

Datos generales.

Fecha de la valoración: 13 de octubre de 2023.

Solicitante de la valoración: Inmobiliaria Santiagomillas S.A.

Propósito del avalúo: determinación del valor razonable de mercado para la propiedad valorada, bajo el supuesto de una transacción hipotética en la fecha de la valoración.

Propietario del inmueble: Scotiabank de Costa Rica S.A.

Ubicación:

Ubicación política	nombre del distrito	San Isidro	número del distrito	6
	nombre del cantón	Alajuela	número del cantón	1
	nombre de la provincia	Alajuela		

Datos de inscripción, linderos y extensión:

	Registro de la propiedad	Plano catastrado
Número de inscripción	2-430581-000	A-1264567-2008
Propietario	Scotiabank de Costa Rica S.A.	Inmobiliaria Santiagomillas Sociedad Anónima
Área	39611,82	39611,82
Lindero Norte	Rodrigo Zúñiga Jiménez y Gladys Sequeira Alvarado	Rodrigo Zúñiga Jiménez y Gladys Sequeira Alvarado
Lindero Sur	Claudio Arias Jiménez	Claudio Arias Jiménez
Lindero Este	Calle pública con un frente de 133.24 metros	Calle pública con un frente de 133.24 metros
Lindero Oeste	Quebrada Tigre	Quebrada Tigre

Alcance del trabajo

El objetivo del trabajo realizado es llevar a cabo la valoración por enfoque de costos, de un local comercial con estacionamientos utilizado como supermercado.

La valoración pretende determinar un valor razonable de mercado, ante el supuesto de una transacción hipotética a la fecha de la valoración entre partes interesadas, conocedoras de las condiciones imperantes de mercado y que actúan sin compulsiones.

Base de la valoración

De acuerdo con la Normal IVS 104, la base de valoración del presente informe se fundamenta en el enfoque de valor de mercado.

Supuestos y limitaciones del trabajo

- Se verificó en sitio la existencia de la propiedad contemplada en el presente estudio. Toda la información en cuanto a estudio de registro y plano catastrado fue asimismo corroborada.
- Este informe es propiedad del solicitante de la valoración indicado en el apartado de Datos Generales. La distribución a personas físicas o jurídicas diferentes, queda supeditada a la aprobación por escrito de dicho solicitante.
- El trabajo no comprende estudios geotécnicos o estructurales detallados, ni análisis de laboratorio sobre la calidad de materiales o capacidad soportante de los suelos. El valuador no asume responsabilidad por condiciones no aparentes u ocultas de los bienes valorados.
- El valuador indicará sobre condiciones descriptivas generales del terreno, especialmente en cuanto a pendientes, taludes, cercanía con quebradas u

obras de retención existentes en sitio, sin embargo no podrá hacerse responsable por condiciones deficientes del terreno no aparentes al momento de hacer la visita, ni podrá emitir criterio técnico sobre obras de estabilización existentes como muros de gaviones o muros de retención, a menos que visiblemente se muestren problemas en los mismos.

- El valuador indicará sobre cercanía de las propiedades a valorar con quebradas, ríos u otros cuerpos de agua, sin embargo, no podrá emitir criterio técnico sobre posibilidades de inundación más allá de lo indicado por los mapas de le CNE, a menos que al momento de hacer la visita se hallen indicios claros de que la propiedad está en este tipo de riesgo.
- El trabajo no comprende la verificación, por medios topográficos, de la información contenida en el plano catastrado, por lo que los datos contenidos en el mismo se considerarán como ciertos a menos que existan discrepancias claramente visibles con respecto a la realidad. El área utilizada en los cálculos es la menor entre el catastro y registro de haber discrepancias entre ambos.
- La información del presente documento se basa en la visita llevada a cabo al sitio, el estudio de registro, plano catastro, planos constructivos existentes e información brindada por el propietario del bien en el momento de llevar a cabo la visita.
- El valuador considera que la información suministrada para la realización del presente informe es adecuada para la realización del avalúo.
- El dictamen de valor es producto de métodos objetivos, comúnmente aceptados, establecidos en las Normas Internacionales de Valuación.
- En el momento de la valoración, no se tiene ningún interés presente ni futuro, directo o indirecto, por el bien valuado.
- La presente valoración fue llevada a cabo por los suscritos valuadores. Los mismos cuentan con amplia experiencia en la valoración de bienes

inmuebles. El equipo que participó en la valoración está conformado por ingenieros civiles y personal de apoyo. Todos los profesionales están incorporados al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y al día con las obligaciones respectivas. Ninguna persona distinta a los suscritos participó en la elaboración de este informe.

- El valuador tiene independencia para la realización de la valoración y no existe ningún lazo que le una a la sociedad que lo contrata, ni con el propietario del bien.
- Todas las condiciones que afectan el valor, ya sea internas o externas, son válidas para el momento de llevar a cabo la visita. El valuador no podrá hacerse responsable por modificaciones que sufra el inmueble posterior a la fecha del avalúo.
- El valuador no estará sujeto, por motivo de este avalúo, a dar testimonio o aparecer en corte o en procesos legales, salvo que específicamente y por escrito exista un acuerdo previo entre las partes.
- Se declara que los honorarios percibidos por este trabajo de valoración no son dependientes de ningún aspecto o conclusión de valor del informe.
- Se declara que la valuación se llevó a cabo conforme a los códigos de ética y normas de comportamiento establecidos en la Normas Internacionales de Valuación.

Notas y/o observaciones.

Separación de fincas:

La propiedad valorada comprende la finca 2-430581-000 en su totalidad.

Verificación de la ubicación del inmueble:

Se verificó en sitio la existencia de las propiedades. Toda la información en cuanto a estudios de registro y planos catastrados fue asimismo comprobada en sitio. Las propiedades fueron recorridas completamente llegando a todos sus linderos.

Estado actual de construcciones:

Las construcciones de la propiedad valorada fueron concluidas en agosto del 2010 y se encuentra en buen estado de conservación.

Gravámenes y/o anotaciones:

La propiedad presenta los siguientes gravámenes: Servidumbre de Paso, citas: 426-04765-01-0002-001. Reservas Ley Caminos, citas: 453-16549-01-0004-001. Reservas Ley Aguas, citas: 453-16549-01-0005-001. Reservas Ley Forestal, citas: 456-13919-01-0004-001. Reservas de Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos, citas: 456-18830-01-0004-001, Arrendamiento del lote sin segregar, citas: 2011-253813-01-0001-001.

Liquidez y deseabilidad del bien:

La propiedad presenta un índice de deseabilidad alta debido a su ubicación, uso, y acabados; y presenta un índice de liquidez media por su alto valor adquisitivo, y se considera que su tiempo estimado de venta entre los 12 y 24 meses.

Metodología de valoración por enfoque de costos

Valoración del terreno:

Para determinar el valor del terreno se utiliza el criterio de comparación. Lo anterior consiste en determinar un valor por metro cuadrado tipo para la zona en la que se encuentra ubicada la propiedad de interés, por medio de la comparación con propiedades que presenten características similares.

El valor del terreno se determina multiplicando el valor por metro cuadrado tipo, por el área total del lote (en caso de diferencias entre la información del registro y la del catastro, se utiliza la menor de las áreas) y por un coeficiente, el cual contempla correcciones por área, frente, fondo, forma, número de frentes a calle pública, desnivel, vista, condiciones de acceso a la propiedad, retiros o cualquier otra afectación de la propiedad.

Valoración de edificaciones:

El valor de las edificaciones parte de determinar cuál sería el costo actual de reconstruir el bien inmueble, llamado el Costo de Reposición Nuevo (VRN). Para determinar dicho monto, durante la visita se recopila toda la información en cuanto a áreas, tipos de construcción, acabados y características generales de las edificaciones. Los datos son respaldados por medio de fotografías digitales de cada uno de los aposentos del inmueble.

Para determinar los valores unitarios de construcción, se utiliza la base de datos ICICOR S.A., índices de la Cámara de Construcción, o la información del CFIA.

La consideración de las obras complementarias, donde aplica, se hace exactamente con el mismo procedimiento descrito para las edificaciones.

Fórmulas utilizadas:

$$VUR = VUT * \frac{VNR}{VRN}$$

$$VNR = VRN \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{E}{VUT} + \frac{E^2}{VUT^2} \right) \right] FE$$

donde:

VNR = Valor neto de reposición
VRN = Valor de reposición nuevo
E = Edad en años
VUT = Vida útil total esperada
FE = Factor por estado de conservación

Descripción de la zona, terreno y construcciones.

Descripción de la zona:

La zona donde se encuentra localizado el lote presenta un desarrollo de tipo residencial y agrícola. Se ubica en Alajuela, 1 km al norte de los tribunales de justicia, sobre la calle que conduce a Fraijanes.

Su entorno inmediato se caracteriza por contar residencias de varios años de construcción. Por su cercanía con el centro de Alajuela, se tienen facilidad de acceso a servicios institucionales y comerciales.

Las calles se encuentran en buen estado, y el acceso es cómodo para llegar al centro de Alajuela y San Isidro. Cuenta con servicios básicos de electricidad, agua potable y red telefónica.

Se considera que, de acuerdo con las características del entorno, la propiedad se encuentra en una zona adecuadamente urbanizada.

Descripción del terreno:

Área de la propiedad:

El terreno presenta áreas coincidentes de 3.9611,82 metros cuadrados de acuerdo al plano catastrado y al estudio de Registro.

Forma y frente:

El terreno es medianero con una forma irregular y con un frente a calle pública de 133.24 metros. Presenta una relación frente/fondo aproximado de 1 a 2.8882.



Afectaciones y Topografía:

La topografía actual de la propiedad es relativamente plana, con un leve pendiente en el sentido noroeste-sureste. El terreno colinda al oeste con la quebrada Tigre.

Descripción de las construcciones:

Construcciones principales

Las construcciones principales se componen de un supermercado tipo nave (2,085.91 m²). Al costado oeste del supermercado (530 m²) se tiene un anexo, donde se ubica el sector de licores, y los cuartos fríos para verduras, lácteos y carnes. Al costado sur del supermercado (531.27 m²) se tiene el área para recibo de mercancías y almacenaje, y un andén con 4 espacios (135.47 m²).



Al costado este del supermercado (hacia el frente), se tiene 11 locales comerciales (701.97 m²). Al costado sur de los locales comerciales se ubican las baterías de servicios sanitarios que sirven a los locales comerciales, un comedor para empleados de los locales comerciales y vigilancia, cuarto de monitoreo y una oficina para administración (157.34 m²).

La nave del supermercado se compone de marcos, conformados por columnas de concreto y una estructura de techo metálica, con un diseño arquitectónico especial. De la estructura de techo principal se suspende una estructura metálica secundaria, para soporte del sistema de iluminación. El cerramiento perimetral externo está conformado por primer paño de paredes de bloques de concreto reforzado, un tramo superior de ventanería para iluminación natural y un último tramo de láminas metálicas. Se tienen pisos de mosaico pulido. Hay cielos de lámina metálica decorativa. Las paredes perimetrales, tienen un forro interno de gypsum con volúmenes diseñados arquitectónicamente, algunos forrados con madera. Dentro del supermercado se tiene unos servicios sanitarios para clientes y una panadería, esta última tiene piso de quarry tile, paredes con enchapes de azulejo, cielos de PVC, y cuartos fríos.

El anexo oeste del supermercado, se tiene una estructura construida con marcos de concreto que soportan una estructura metálica de techo, y un cerramiento externo de

bloques de ladrillo de arcilla para ventilación natural. En este anexo hay cuartos contruidos con paredes de bloques de concreto armado enchapadas con azulejo, algunos con pisos de mosaico y otros con pisos de quarry tile, y tienen cielos de PVC. En esta área se ubican los cuartos fríos.

En el anexo sur del supermercado, se tiene el área de bodega construida con marcos de concreto que soportan una estructura metálica de techo, y el cerramiento externo está construido a base de paredes de bloques de concreto reforzado. Se tienen pisos de mosaico terrazo, no hay cielorraso, pero si un aislante térmico, hay un cerramiento de malla ciclón entre el pasillo de circulación y la bodega, además de la estantería con productos. En esta área se ubica un andén de 4 puestos.

Hacia el este del supermercado se ubica una estructura de dos niveles, en el primer nivel se tienen los locales comerciales, y en el segundo nivel está un área de apoyo al supermercado (oficinas administrativas del supermercado, comedor, vestidores, aula de capacitación, cuarto de monitoreo, tesorería). Esta estructura está construida a base de columnas de concreto armado. La pared colindante con el supermercado es bloques de concreto reforzado, y la pared entre los locales es liviana con forro de gypsum. El cerramiento frontal es a base de perfiles de aluminio anodizado y vidrio temperado. El entepiso es de perfiles de acero y losa de concreto reforzado. La estructura de techo es de acero con cubierta de láminas de hierro esmaltado. Los locales se alquilan en gris (sin acabados), todos los locales se encuentran alquilados, en general con piso cerámico y cielos de gypsum.

Construcciones complementarias

Dentro de las construcciones complementarias se encuentra toda el área de estacionamientos del supermercado y locales comerciales (incluyendo tótem, maceteros, sistema de iluminación y pluvial, entre otros), se tienen los cerramientos perimetrales, pasillos frente a locales comerciales y paso peatonal de acceso a las edificaciones.

Percepción del mercado en la zona.

Se considera que se trata de una zona de plusvalía estable, debido a tipo de desarrollo residencial existente.

Resumen de la valoración.

RESUMEN DE LA VALORACIÓN FÍSICA LLEVADA A CABO				
Tipo de cambio utilizado	540,84			
Edad de construcción	13	años		
Detalle	Medida m ²	Valor Unitario	Valor Total	Valor \$
Terreno	39611,82	¢55 297,02	¢2 190 415 646,59	\$ 4 050 025,23
OBRAS PRINCIPALES				
Locales comerciales	701,97	¢645 905,56	¢453 406 323,88	\$ 838 337,26
Administración y Servicios sanit. locales	157,34	¢818 828,72	¢128 834 510,39	\$ 238 211,87
Área general de supermercado	1997,51	¢578 093,43	¢1 154 747 403,48	\$ 2 135 099,85
Panadería del supermercado	88,40	¢850 322,13	¢75 168 476,26	\$ 138 984,68
Anexo oeste-licores	113,39	¢755 841,89	¢85 704 912,24	\$ 158 466,30
Anexo oeste-cuartos fríos	290,87	¢1 259 736,49	¢366 419 552,35	\$ 677 500,84
Anexo oeste-pasillo	126,59	¢440 907,77	¢55 814 514,72	\$ 103 199,68
Anexo sur-bodega y recibo de mercadería	408,76	¢440 907,77	¢180 225 460,43	\$ 333 232,49
Anexo sur-bodega de planta eléctrica	122,51	¢440 907,77	¢54 015 611,01	\$ 99 873,55
Ánden	135,47	¢220 453,89	¢29 864 887,86	\$ 55 219,45
Mezanine	360,40	¢651 913,63	¢234 949 673,22	\$ 434 416,23
Total	4503,21		¢2 819 151 325,85	\$ 5 212 542,20
OBRAS COMPLEMENTARIAS				
OBRAS DEL SUPERMERCADO				
Tanque de captación (1 gb)	1,00	¢12 290 130,68	¢12 290 130,68	\$ 22 724,15
Muro norte	181,80	¢76 813,32	¢13 964 660,98	\$ 25 820,32
Malla ciclón (ml)	388,00	¢36 599,07	¢14 200 438,91	\$ 26 256,27
Estacionamiento y circulación sin techar	5299,54	¢65 878,32	¢349 124 817,59	\$ 645 523,29
Estacionamientos techados	528,09	¢147 965,23	¢78 138 958,45	\$ 144 477,03
Pasillos frente a locales comerciales	522,07	¢267 694,00	¢139 755 008,54	\$ 258 403,61
Acceso peatonal techado	480,64	¢147 965,23	¢71 118 008,27	\$ 131 495,47
OBRAS COMUNES				
Planta de tratamiento (gb)	1,00	¢34 722 228,30	¢34 722 228,30	\$ 64 200,56
Laguna p/ descar. pluvial controlada (gb)	751,68	¢16 245,50	¢12 211 416,95	\$ 22 578,61
Calle hacia laguna y planta d/tratamiento	592,10	¢5 957,58	¢3 527 484,51	\$ 6 522,23
Total	8745,92		¢729 053 153,18	\$ 1 348 001,54
Valor Total Construcciones:			¢3 548 204 479,02	\$6 560 543,74
Valor Total Terreno y Construcciones:			¢5 738 620 125,61	\$10 610 568,98

Conclusiones y justificación de valor.

De acuerdo con las condiciones actuales del inmueble, y las condiciones actuales del mercado en la zona, estimamos que el valor de la propiedad es de **¢5.738.620.125,61** (Cinco mil setecientos treinta y ocho millones seiscientos veinte mil ciento veinticinco colones con sesenta y un céntimos), equivalente a **\$10.610.568,98** al tipo de cambio de referencia **¢540,84/US\$**.

VALORACIÓN DE COSTO		
	Valor total (colones)	Valor total (dólares)
TERRENO	¢2 190 415 646,59	\$4 050 025,23
EDIFICACIONES PRINCIPALES	¢2 819 151 325,85	\$5 212 542,20
EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS	¢729 053 153,18	\$1 348 001,54
VALOR TOTAL	¢5 738 620 125,61	\$10 610 568,98

Valor de Aseguramiento según Valor Reposición Nuevo (VRN)

RESUMEN DE LA VALORACIÓN FÍSICA LLEVADA A CABO (VRN)				
Tipo de cambio utilizado		540,84		
Detalle	Medida m ²	Valor Unitario	Valor Total	Valor \$
OBRAS PRINCIPALES				
Locales comerciales	701,97	€736 408,68	€516 936 801,85	\$ 955 803,57
Administración y Servicios sanit. locales	157,34	€943 731,04	€148 486 641,66	\$ 274 548,19
Área general de supermercado	1997,51	€666 274,52	€1 330 890 018,39	\$ 2 460 783,26
Panadería del supermercado	88,40	€980 028,39	€86 634 509,37	\$ 160 185,10
Anexo oeste-licores	113,39	€871 136,34	€98 778 150,00	\$ 182 638,40
Anexo oeste-cuartos fríos	290,87	€1 451 893,91	€422 312 380,43	\$ 780 845,32
Anexo oeste-pasillo	126,59	€508 162,87	€64 328 337,35	\$ 118 941,53
Anexo sur-bodega y recibo de mercadería	408,76	€508 162,87	€207 716 653,55	\$ 384 063,04
Anexo sur-bodega de planta eléctrica	122,51	€508 162,87	€62 255 032,85	\$ 115 108,04
Ándén	135,47	€254 081,43	€34 420 411,80	\$ 63 642,50
Mezanine	360,40	€751 355,10	€270 788 376,72	\$ 500 681,12
Total	4503,21		€3 243 547 313,97	\$ 5 997 240,06
OBRAS COMPLEMENTARIAS				
OBRAS DEL SUPERMERCADO				
Tanque de captación (1 gb)	1,00	€14 518 939,06	€14 518 939,06	\$ 26 845,17
Muro norte	181,80	€90 743,37	€16 497 144,51	\$ 30 502,82
Malla cición (ml)	388,00	€54 446,02	€21 125 056,33	\$ 39 059,72
Estacionamiento y circulación sin techar	5299,54	€98 002,84	€519 369 963,56	\$ 960 302,43
Estacionamientos techados	528,09	€181 486,74	€95 841 331,60	\$ 177 208,29
Pasillos frente a locales comerciales	522,07	€308 527,46	€161 072 928,44	\$ 297 819,93
Acceso peatonal techado	480,64	€181 486,74	€87 229 785,87	\$ 161 285,75
OBRAS COMUNES				
Planta de tratamiento (gb)	1,00	€53 617 196,40	€53 617 196,40	\$ 99 136,89
Laguna p/ descar. pluvial controlada (gb)	751,68	€27 549,69	€20 708 548,62	\$ 38 289,60
Calle hacia laguna y planta d/tratamiento	592,10	€13 175,94	€7 801 472,41	\$ 14 424,73
Total	8745,92		€997 782 366,80	\$ 1 844 875,32
Valor Total Construcciones:			€4 241 329 680,78	\$7 842 115,38



UBICACIÓN DE REFERENCIAS UTILIZADAS PARA LA VALORACIÓN DE TERRENO




TABLA HOMOLOGACIÓN DE REFERENCIAS

	Referencia 1		Referencia 2		Referencia 3	
Área del lote en m2	39 611,82	0,77	39611,82	0,67	39611,82	0,70
Frente en metros	133,24	1,00	133,24	1,00	133,24	1,00
Fondo en metros	384,83	1,00	384,83	1,00	384,83	1,00
Rectángulo mayor en área total en m2	39611,82	1,00	39611,82	1,00	39611,82	1,00
Frentes a calle pública	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Desnivel	Poco quebrado	1,00	Poco quebrado	1,00	Poco quebrado	1,00
Vista	similar	1,00	similar	1,00	similar	1,00
Acceso a la propiedad por servidumbre	no	1,00	no	1,00	no	1,00
Área de la propiedad afectada por retiro de ríos	1927,5821	0,95	1927,5821	0,95	1927,5821	0,95
Área de la propiedad afectada por cualquier tipo de servidumbre	no	1,00	no	1,00	no	1,00
Ubicación	Inferior	1,40	similar	1,00	Superior	0,70
Negociación	0%	1,00	20%	0,80	20%	0,80
Coeficiente	1,03		0,51		0,37	
Valor g/m2	€50 162,71		€59 083,43		€56 644,93	
Valor Total g	€1 987 036 194,17		€2 340 402 133,05		€2 243 808 612,55	
Valor\$/m2	\$92,7		\$109,2		\$104,7	
Valor Total \$	\$3 673 981,57		\$4 327 346,60		\$4 148 747,53	
Valor promedio	\$102,2					
Desv. Est.	8%					
Valor total dólares	\$	4 050 025,23				
Valor total colones	₡	2 190 415 646,59				

AVALÚO DE LAS EDIFICACIONES

DETERMINACIÓN DE EDAD EFECTIVA

Edad de construcción original	13	años
Edad de remodelación	0	años
Porcentaje de remodelación	0%	
Edad efectiva	13	años

Edad de construcción original	13	años
Edad de remodelación	8	años
Porcentaje de remodelación	20%	
Edad efectiva	12	años

Edad de construcción original	13	años
Edad de remodelación	7	años
Porcentaje de remodelación	25%	
Edad efectiva	12	años

OBRAS PRINCIPALES

Características

Zona	Área m²	Valor colones/m²	VUT	Edad	Calificación por estado
Locales comerciales	701,97	¢736 408,68	70	12	8
Administración y Servicios sanit. locales	157,34	¢943 731,04	70	13	8
Área general de supermercado	1997,51	¢666 274,52	70	13	8
Panadería del supermercado	88,40	¢980 028,39	70	13	8
Anexo oeste-licores	113,39	¢871 136,34	70	13	8
Anexo oeste-cuartos fríos	290,87	¢1 451 893,91	70	13	8
Anexo oeste-pasillo	126,59	¢508 162,87	70	13	8
Anexo sur-bodega y recibo de mercadería	408,76	¢508 162,87	70	13	8
Anexo sur-bodega de planta eléctrica	122,51	¢508 162,87	70	13	8
Andén	135,47	¢254 081,43	70	13	8
Mezanine	360,40	¢751 355,10	70	13	8
	4503,21				

Cálculo de valores

Zona	VRN	Factor por estado	Factor depreciación	VUR	VNR	Valor final por m²
Locales comerciales	¢516 936 801,85	0,975	0,88	61,4	¢453 406 323,88	¢645 905,56
Administración y Servicios sanit. locales	¢148 486 641,66	0,975	0,87	60,7	¢128 834 510,39	¢818 828,72
Área general de supermercado	¢1 330 890 018,39	0,975	0,87	60,7	¢1 154 747 403,48	¢578 093,43
Panadería del supermercado	¢86 634 509,37	0,975	0,87	60,7	¢75 168 476,26	¢850 322,13
Anexo oeste-licores	¢98 778 150,00	0,975	0,87	60,7	¢85 704 912,24	¢755 841,89
Anexo oeste-cuartos fríos	¢422 312 380,43	0,975	0,87	60,7	¢366 419 552,35	¢1 259 736,49
Anexo oeste-pasillo	¢64 328 337,35	0,975	0,87	60,7	¢55 814 514,72	¢440 907,77
Anexo sur-bodega y recibo de mercadería	¢207 716 653,55	0,975	0,87	60,7	¢180 225 460,43	¢440 907,77
Anexo sur-bodega de planta eléctrica	¢62 255 032,85	0,975	0,87	60,7	¢54 015 611,01	¢440 907,77
Andén	¢34 420 411,80	0,975	0,87	60,7	¢29 864 887,86	¢220 453,89
Mezanine	¢270 788 376,72	0,975	0,87	60,7	¢234 949 673,22	¢651 913,63
	¢3 243 547 313,97				¢2 819 151 325,85	

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Características

Zona	Área m ²	Valor colones/m ²	VUT	Edad	Calificación por estado	Coef. Proporcionalidad
OBRAS DEL SUPERMERCADO						
Tanque de captación (1 gb)	1	¢14 518 939,06	60	13	8	1,0000
Muro norte	181,8	¢90 743,37	60	13	8	1,0000
Malla ciclón (ml)	388	¢54 446,02	30	13	8	1,0000
Estacionamiento y circulación sin techar	5299,54	¢98 002,84	30	13	8	1,0000
Estacionamientos techados	528,09	¢181 486,74	50	13	8	1,0000
Pasillos frente a locales comerciales	522,07	¢308 527,46	70	13	8	1,0000
Acceso peatonal techado	480,64	¢181 486,74	50	13	8	1,0000
OBRAS COMUNES						
Planta de tratamiento (gb)	1	¢53 617 196,40	25	12	8	1,0000
Laguna p/ descar. pluvial controlada (gb)	751,68	¢27 549,69	25	13	8	1,0000
Calle hacia laguna y planta d/tratamiento	592,1	¢13 175,94	20	13	8	1,0000

Cálculo de valores

Zona	Área corregida por c. prop.	VRN	Factor por estado	Factor depreciación	VUR	VNR	Valor final por m ²
OBRAS DEL SUPERMERCADO							
Tanque de captación (1 gb)	1	¢14 518 939,06	0,975	0,85	50,8	¢12 290 130,68	¢12 290 130,68
Muro norte	181,8	¢16 497 144,51	0,975	0,85	50,8	¢13 964 660,98	¢76 813,32
Malla ciclón (ml)	388	¢21 125 056,33	0,975	0,67	20,2	¢14 200 438,91	¢36 599,07
Estacionamiento y circulación sin techar	5299,54	¢519 369 963,56	0,975	0,67	20,2	¢349 124 817,59	¢65 878,32
Estacionamientos techados	528,09	¢95 841 331,60	0,975	0,82	40,8	¢78 138 958,45	¢147 965,23
Pasillos frente a locales comerciales	522,07	¢161 072 928,44	0,975	0,87	60,7	¢139 755 008,54	¢267 694,00
Acceso peatonal techado	480,64	¢87 229 785,87	0,975	0,82	40,8	¢71 118 008,27	¢147 965,23
OBRAS COMUNES							
Planta de tratamiento (gb)	1	¢53 617 196,40	0,975	0,65	16,2	¢34 722 228,30	¢34 722 228,30
Laguna p/ descar. pluvial controlada (gb)	751,68	¢20 708 548,62	0,975	0,59	14,7	¢12 211 416,95	¢16 245,50
Calle hacia laguna y planta d/tratamiento	592,1	¢7 801 472,41	0,975	0,45	9,0	¢3 527 484,51	¢5 957,58
		¢997 782 366,80					
							¢729 053 153,18

Valores globales de reposición por m ² (obras principales)		Valores globales de reposición por m ² (obras principales y complementarias)	
Costo total por m ² de construcción nueva	¢720 274,50	Costo total por m ² de construcción nueva	¢941 845,86
Costo total en dólares por m ² de construcción nueva	\$ 1 331,77	Costo total en dólares por m ² de construcción nueva	\$ 1 741,45
VALOR TOTAL DE EDIFICACIONES:		¢3 548 204 479,02	\$6 560 543,74
VALOR PRELIMINAR CON TERRENO:		¢5 738 620 125,61	\$10 610 568,98

Rangos de Calificación por Estado Criterio Ross-Heidecke	
Normal	10
	9
Regular	8
	7
Reparaciones sencillas	6
	5
Reparaciones importantes	4
	3
En desecho	2
	1

Definición de las Variables	
VRN	Valor de reposición nuevo
VNR	Valor neto de reposición
VUT	Vida útil total en años
EDAD	Edad del inmueble en años
COEFICIENTE TOTAL	Coefficiente de afectación al terreno
VUR	Vida útil residual en años
COEF. PROPORCIONALIDAD	En caso de condominios
CLASIFICACION POR ESTADO	Estimación del estado de conservación
FACTOR POR ESTADO	Factor en fórmula depreciación
FACTOR POR DEPRECIACION	Factor de depreciación total aplicado

Anexo 2: Fotografías.



01-ENTORNO



02-ENTORNO



03-ACCESO



04-VISTA DE FRENTE



05-ACCESO VEHICULAR



06-PARQUEO



07-PARQUEO




08-CARGA Y DESCARGA




09-CARGA Y DESCARGA



10-VISTA DE FRENTE




11-AREA DE SUPERMERCADO



12-AREA DE SUPERMERCADO



13-AREA DE SUPERMERCADO




14-AREA DE SUPERMERCADO



15-AREA DE SUPERMERCADO



16-BAÑO DE CLIENTE



17-COMEDOR



18-BAÑO EMPLEADOS



19-SALA DE CAPACITACION



20-AREA DE SUPERMERCADO



21-AREA DE SUPERMERCADO



21-ESTACIONAMIENTO



22-ESTACIONAMIENTO



23-FRENTE



24-LOCAL



25-LOCAL




26-BODEGA




27-BODEGA

Anexo 3: Documentación



Catastro Nacional
1-2334417
1E/06/2008 11:5



NOTAS:

- 1-LINDEROS ACTUALES Y EXISTENTES.
- 2-METODO POLAR, POLIGONAL ABIERTA.
- 3-ERROR LINEAL = +/- 0.01m.
- 4-ERROR ANGULAR = +/- 00 01'
- 5-TODAS LAS DISTANCIAS ESTAN DADAS EN METROS.
- 6-FRENTE A CALLE PUBLICA DEL VERTICE 1 AL 7: 133.24
- 7-MODIFICA AL PLANO CATASTRADO A-1160526-2007 EN LO REFERENTE A USO Y PROPIETARIO.
- 8-AFECTADO POR LEY FORESTAL 7575 ARTICULO 33.

DERROTERO				
LINEA	AZIMUT	DISTANCIA		
		m	cm	
1 - 2	189	52	33	
2 - 3	184	13	24	
3 - 4	184	13	17	
4 - 5	188	46	18	
5 - 6	187	03	19	
6 - 7	184	03	19	
7 - 8	295	00	35	
8 - 9	291	51	32	
9 - 10	331	08	12	
10 - 11	348	00	7	
11 - 12	86	53	6	
12 - 13	86	53	3	
13 - 14	40	31	8	
14 - 15	22	01	10	
15 - 16	63	18	5	
16 - 17	76	29	11	
17 - 18	85	48	11	
18 - 19	85	48	3	
19 - 20	84	58	7	
20 - 21	61	41	11	
21 - 22	116	57	9	
22 - 23	110	02	10	
23 - 24	94	06	3	
24 - 25	87	33	3	
25 - 26	92	11	5	
26 - 27	100	00	5	
27 - 28	82	20	10	
28 - 29	59	23	15	
29 - 30	52	48	13	
30 - 31	56	26	19	
31 - 32	115	34	30	
32 - 33	112	32	13	
33 - 34	117	53	3	
34 - 35	114	00	42	
35 - 36	112	41	111	
36 - 1	114	52	35	



COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS
Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA
16 JUN 2008
ANOTADO

CUADRO DE AMARRES		
4-P.I.	128°55'59"	17.30
7-P.I.	23°16'3"	50.99

PROPIEDAD DE: CEDULA JURIDICA No: 3-101-428623
INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS SOCIEDAD ANONIMA

SITUADO EN: LA CEIBA
DISTRITO: 6° SAN ISIDRO
CANTON: 1° ALAJUELA
PROVINCIA: 2° ALAJUELA

INFORMACION DE
REGISTRO PUBLICO
FOLIO REAL
2 430581-000

AREA :
3 ha 9611.82m²

PROTÓCOLO	FOLIO(S)	FECHA	ESCALAS	ARCHIVO	AREA SEGUN REGISTRO
TOMO : 14655	178	JUNIO 2008	1:2000	Santiagomillas Ceiba	3 ha 9611.82m ²

Bienes Monitoreados
 Búsqueda Gráfica Marcas
 Carrito de Compras
 Consultas Gratuitas ★
 Certificación Imágenes ★
 Detalle de Servicios
 Historial de Compras
 Historial de Usos
 Impuesto Personas Jurídicas
 Índice Personas Físicas
 Índice de Personas Jurídicas
 Transitorio III Ley 9428
 Mi Cuenta
 Mi Inventario
 Reserva de Matrícula
 Solicitud de Placas
 Salidas del País
 Título de Propiedad

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sirvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

Consulta de Plano



Permite realizar una consulta de plano

Buscar Por: ▼
 Provincia Inscripción: ▼
 Número Inscripción:
 Año Inscripción:

[Consultar](#)

Plano(s) Catastrado(s)

Provincia:	2 - ALAJUELA	Número Inscripción:	1264567
Año Inscripción:	23 Jun 2008	Área Plano:	39,611.82
Bloque:		Lote:	
Estado:	INSCRITO	Coordenada Norte:	223531.0
Coordenada Este:	512563.0	CRTM Norte:	1108589.0
CRTM Este:	476244.0	Verificado Zona Catastrada:	No

Ubicación(es)

Provincia	Cantón	Distrito
2 - ALAJUELA	1 - ALAJUELA	6 - SAN ISIDRO

Titulares(es)

Identificación	Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
3101428623	INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS SOCIEDAD ANONIMA		

Fraccionamiento(s) Plano: Inexistente(s)

Finca(s)

Provincia	Número Finca	Sub-matrícula	Duplicado	Matriz Filial	Inmueble
2 - ALAJUELA	430581	000			

Finca(s) Generada(s)

Código Provincia	Número Finca	Sub-matrícula	Duplicado	Matriz Filial
2 - ALAJUELA	430581	0		

Plano(s) Hijo(s): Inexistente(s)

Plano(s) Padre(s)

Código Provincia	Número	Año
2 - ALAJUELA	1160526	2007

Anotaciones: Inexistente(s)

El Registro Inmobiliario advierte que las anotaciones registrales antes del 25 de mayo del 2011 no están disponibles para ser consultadas por este medio.

[Imprimir](#)

- Bienes Monitoreados
- Búsqueda Gráfica Marcas
- Carrito de Compras
- Consultas Gratuitas ★
- Certificación Imágenes ★
- Detalle de Servicios
- Historial de Compras
- Historial de Usos
- Impuesto Personas Jurídicas
- Índice Personas Físicas
- Índice de Personas Jurídicas
- Transitorio III Ley 9428
- Mi Cuenta
- Mi Inventario
- Reserva de Matrícula
- Solicitud de Placas
- Salidas del País
- Título de Propiedad

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sirvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA
MATRICULA: 430581---000

PROVINCIA: ALAJUELA FINCA: 430581 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY

NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR
SITUADA EN EL DISTRITO 6-SAN ISIDRO CANTON 1-ALAJUELA DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA
FINCA SE ENCUENTRA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:

NORTE : RODRIGO ZU#IGA JIMENEZ Y GLADYS SEQUEIRA ALVARADO
SUR : CLAUDIO ARIAS JIMENEZ
ESTE : CALLE PUBLICA CON UN FRENTE DE 133.24 METROS
OESTE : QUEBRADA TIGRE

MIDE: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE METROS CON OCHENTA Y DOS DECIMETROS
CUADRADOS
PLANO:A-1264567-2008
IDENTIFICADOR PREDIAL:201060430581__

ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA:

FINCA	DERECHO	INSCRITA EN
2-00422048 000		FOLIO REAL
2-00428124 000		FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 4,836,302,192.00 COLONES

PROPIETARIO:
SCOTIABANK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
CEDULA JURIDICA 3-101-046536 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL DOLARES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2011-00233774-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 08-SEP-2011

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY

SERVIDUMBRE DE PASO
CITAS: 426-04765-01-0002-001
FINCA REFERENCIA 2428124 000
AFECTA A FINCA: 2-00430581 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

RESERVAS LEY CAMINOS
CITAS: 453-16549-01-0004-001
FINCA REFERENCIA 2337177 000
AFECTA A FINCA: 2-00430581 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

RESERVAS LEY AGUAS
CITAS: 453-16549-01-0005-001
FINCA REFERENCIA 2337177 000
AFECTA A FINCA: 2-00430581 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

RESERVAS LEY FORESTAL
CITAS: 456-13919-01-0004-001
FINCA REFERENCIA 2335950 000
AFECTA A FINCA: 2-00430581 -000

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

RESERVAS DE LEY DE AGUAS Y LEY DE CAMINOS PUBLICOS
CITAS: 456-18830-01-0004-001
FINCA REFERENCIA 2339237 000
AFECTA A FINCA: 2-00430581 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

ARRENDAMIENTO DE LOTE SIN SEGREGAR
CITAS: 2011-253813-01-0001-001
MONTO: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE COLONES CON SESENTA Y DOS CENTIMOS
AFECTA A FINCA: 2-00430581 -000
INICIA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2011
FINALIZA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ARRENDATARIO
INMOBILIARIA SANTIAGOMILLAS SOCIEDAD ANONIMA
CEDULA JURIDICA 3-101-428623
ARRENDANTE
SCOTIABANK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
CEDULA JURIDICA 3-101-046536
AREA ARRENDADA: CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS CON SESENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS
AREA NO ARRENDADA: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS METROS CON TRECE DECIMETROS CUADRADOS
*** LINDEROS PARTE ARRENDADA ***
ESTE: CALLE PUBLICA
NORTE: ACCESO VEHICULAR ZONA VERDE Y PARQUEOS PERTENECIENTES AL RESTO NO ARRENDADO
OESTE: AREA LIBRE EN EL RESTO NO ARRENDADO
SUR: ACCESO ZONA VERDE ACCESO VEHICULAR Y PARQUEOS DEL RESTO NO ARRENDADO
*** LINDEROS PARTE NO ARRENDADA ***
OESTE: QUEBRADA TIGRE
ESTE: CALLE PUBLICA Y PORCIÓN DEL INMUEBLE ARRENDADO
NORTE: RODRIGO ZU#IGA JIMENEZ Y GLADYS SEQUEIRA ALVARADO
SUR: CLAUDIO ARIAS JIMENEZ

Emitido el 01-11-2023 a las 10:55 horas

[Imprimir](#)[Regresar](#)[Comprar](#)

Todos los derechos reservados . 2013 . Registro Nacional . San José, Curridabat . Apartado Postal 523-2010 Curridabat
rnpdigital@rnp.go.cr

Este sitio se visualiza mejor en resolución de 1024 x 768px o superior